Einbauanleitung Navihalter Honda VFR 1200 X Crosstourer

- Höheneinstellung vom Windschild merken und diesen demontieren.

Dazu 4 Schrauben so weit lockern, dass Sie den Windschild mit den Gummidübeln nach unten schieben und den Windschild nach vorne abnehmen können.

- Tauschen Sie die Gummidübel gegen die im Lieferumfang enthaltenen schwarzen 15mm-Kunststoff-Scheiben aus, so dass diese Scheiben später zwischen Windschildträger und Windschild als Auflage dienen.
- Am Navihalter jeweils die oberen oder unteren 4 Gewindebohrungen, welche zur Höheneinstellung des Windschildes nicht benötigt werden, <u>von oben</u> mit den beiliegenden schwarzen Gewinde-Verschlussstopfen verschließen.
- Grüne Schutzfolie von den Klebestreifen entfernen und den Navihalter <u>von unten</u> so an die beiden Holme des Scheibenträgers drücken, dass sich die Gewindebohrungen im oberen runden Bereich der Langlöcher befinden, wo vorher sich die Gummidübel befanden.

TIPP: Die Montage können Sie sich erleichtern, indem Sie **zwischen Cockpitüberbau und Navihalter** das beiliegende **Schutzfolienmaterial einklemmen,** um so den Halter von unten provisorisch an den Windschildträger zu drücken.


- Windschild mit dem Halter verschrauben.

Die 4 Originalschrauben nur einige Umdrehungen in die Gewinde des Navihalter eindrehen. Wenn alle Schrauben so vormontiert sind, erst dann endgültig fixieren. (max. 1,7 Nm Anzugsmoment)

- Probieren Sie je nach Navi-Typ, in welche Höhe die schwenkbare Adapterplatte montiert werden soll (Adapterplatte kann um 180° gedreht werden)



- Navi-Grundplatte mit der schwenkbaren Adapterplatte verschrauben (evtl. überstehende Schrauben aus optischen Gründen kürzen) und Anschlusskabel verlegen
- Abschließend den Neigungswinkel für das angebrachte Navi einstellen und die Schrauben der Reibungsscharniere je nach Wunsch (verstellbar oder fest) entsprechend gleichmäßig anziehen.



Bei Verwendung von Zubehör-Windschildern (z.B. Givi) den senkrechten Lochabstand der Bohrungen am Windschild prüfen. Wenn diese Abstände nicht identisch mit denen des Original-Honda-Windschildes sind, kommt es zu Montageproblemen. Wir empfehlen in diesen Fällen entweder die Qualität des Windschildes zu reklamieren, oder den Lochabstand am Windschild auf eigene Gefahr hin anzugleichen (Vorsicht - Bruchgefahr).